WIAB SERVICE
VVS • EL • KYLA • REGLER

Referens nr:	152478	A
Plats för stämpel		

Besiktningsprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt
BFS 2011:16 OVK1

A1 - Byggnad

Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress	Postnr	Ort
Kv. Tennhjärtat 10	Herman Ygbergs V.12-14	16761	Bromma
Byggnadsägaren	**Postadress**	**Postnr**	**Ort**
Brf Tennhjärtat 10	Herman Ygbergs V.12-14	16761	Bromma
Faktureringsadress	**Postadress**	**Postnr**	**Ort**
Brf Tennhjärtat 10	Herman Ygbergs Väg 14	16761	Bromma

Fastighetsansvarig/Förvaltare	Telefonnr	Fax / e-post
Lars Eriksson		

Internt byggnadsnamn	Internt byggnadsnr	Verksamhet	BRA i m^2	Ant. Lgh	Ant. lokaler
		Bostäder		24	1

A2 - Besiktningsutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Bes.kat.	Besiktningsdatum	Besiktnings resultat	Ombesiktning datum	Nästa ordinarie besiktningsdatum	Bilaga (B-sida)	Notering
1	2	2015-11-30	G	2016-03-31	2021-11-30	B1	

Ingår samtliga ventilationssystem för byggnaden i denna besiktning. ☑ JA ☐ Nej

A3 - Allmänt omdöme, kommentarer, uppgifter om besiktningsman.

Ventilationen fungerar enligt handling.

Besiktningsman	Telefon nr	Fax / e-post
Tom Olson	08-802040	

Företag	Postadress	Postnr	Ort
WIAB Service	Norrbyvägen 32	16869	Bromma

Certiferingsorgan	Cert.nummer	Giltighetstid	Behörighetsnivå
Sitac	0761/02	2017-04-01	K

Ort, Datum för underskrift	Namnteckning
Bromma, 2016-04-01	